




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF1558	Fecha:	15/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	17,145 HRS

"SE AHOGA MUCHO AL ACELERAR Y SE APAGA SEGUIDO"

***CORRECTIVO EN FALLO DE CILINDRO 2 POR ARNES DEFECTUOSO, SE PINEA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF1558	Fecha:	15/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	17,145 HRS

***SE LIMPIAN BUJÍAS, SE CARBONIZAN POR FALLO EN CILINDRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF1558	Fecha:	15/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	17,145 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF1558	Fecha:	15/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	17,145 HRS

***HORÓMETRO**

