



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

OBSERVACIONES:





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS


*REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS Y BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN Y RETORNO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

***LIMPIEZA A DEPÓSITO DE LÍQUIDO DE FRENOS, REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF1498	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	7,623 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE PUNTO DE SOLDADURA EN GUARDA