



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1496	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,717 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1496	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,717 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1496	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,717 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1496	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,717 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL






Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1496	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,717 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1496	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,717 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1496	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,717 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1496	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,717 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1496	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,717 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1496	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,717 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL






VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1496	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,717 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1496	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,717 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1496	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,717 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1496	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,717 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS

