




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1540	Fecha:	15/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

"SE QUEDARON LAS CUCHILLAS ARRIBA"

***FALLA EN LINEAS DE INSTALACIÓN**





VHSA-0123

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1540	Fecha:	15/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

***SE CORRIGEN LINEAS ELÉCTRICAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1540	Fecha:	15/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FALLO EN VALVULA DE INCLINACIÓN