



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF1581	Fecha:	20/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE RADIADOR”

***INSTALACIÓN DE RADIADOR DEL 70009044, RELLENO DE ANTICONGELANTE (8 LT) Y ACEITE DE TRANSMISIÓN (1 LT)**





VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF1581	Fecha:	20/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

