



Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0364	N. Orden:	KAUF1598	Fecha:	22/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5975	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	9,311 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE POR CILINDRO DE LEVANTE LATERAL”

***SE REEMPLAZAN SELLOS DE GATO LATERAL DE LEVANTE**





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0364	N. Orden:	KAUF1598	Fecha:	22/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5975	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	9,311 HRS

***SE REEMPLAZAN SELLOS DE GATO LATERAL DE LEVANTE**





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0364	N. Orden:	KAUF1598	Fecha:	22/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5975	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	9,311 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

