



Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1634	Fecha:	28/05/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,509 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR: VHSA-0281	N. Orden: KAUF1634	Fecha: 28/05/2025
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U28458	Ubicación: CEDIS SORIANA	Horómetro: 3,509 HRS
----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1634	Fecha:	28/05/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,509 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1634	Fecha:	28/05/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,509 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1634	Fecha:	28/05/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,509 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1634	Fecha:	28/05/2025
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,509 HRS
----------------	-------------	----------------	-------------	---------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1634	Fecha:	28/05/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,509 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1634	Fecha:	28/05/2025
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,509 HRS
----------------	-------------	----------------	-------------	---------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1634	Fecha:	28/05/2025
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U28458	Ubicación: CEDIS SORIANA	Horómetro: 3,509 HRS
----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1634	Fecha:	28/05/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,509 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS **Solicitante:** **Código QR:** VHSA-0281 **N. Orden:** KAUF1634 **Fecha:** 28/05/2025

Equipo: UNICARRIERS **Modelo:** MAP1F2A25LV **Serie:** AP1F2-9U28458 **Ubicación:** CEDIS SORIANA **Horómetro:** 3,509 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

