



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	HERMINIO GALICIA	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF1618	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,226 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	HERMINIO GALICIA	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF1618	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,226 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	HERMINIO GALICIA	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF1618	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,226 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	HERMINIO GALICIA	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF1618	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,226 HRS

*LIMPIEZA A DETALLE DE MÁSTIL





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	HERMINIO GALICIA	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF1618	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,226 HRS

***DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO EN GENERAL Y ENGRASADO**





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	HERMINIO GALICIA	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF1618	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,226 HRS

*ENGRASADO DE BALEROS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	HERMINIO GALICIA	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF1618	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,226 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS

