



VHSA-0124

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF1617	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,785 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0124

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF1617	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,785 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0124

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF1617	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,785 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0124

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF1617	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,785 HRS

*LAVADO DE MÁSTIL





VHSA-0124

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF1617	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,785 HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y LAVADO





VHSA-0124

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF1617	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,785 HRS

*ENGRASADO DE MÁSTIL Y LUBRICADO DE CADENAS





VHSA-0124

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF1617	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,785 HRS

OBSERVACIONES:

