



|                 |        |                     |                   |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | MONT-44     | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN       | <b>Fecha:</b>     | 29/05/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3       | <b>Serie:</b>     | 010353J9337 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 1,286 HRS  |

## REVISIÓN DE EQUIPO, RELLENO DE ACEITE DE MOTOR (1 LT) Y ACEITE HIDRÁULICO (3 LTS)





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



|          |        |              |                   |            |             |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTHA RIQUELME | Código QR: | MONT-44     | N. Orden:  | KAUFSN       | Fecha:     | 29/05/2025 |
| Equipo:  | HELI   | Modelo:      | CPCD35-M3G3       | Serie:     | 010353J9337 | Ubicación: | AGENCIA VHSA | Horómetro: | 1,286 HRS  |

## \*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

