



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1681	Fecha:	31/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,202 HRS

“REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENO Y RELLENO DE LÍQUIDO DE FRENOS”

***REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS LADO DERECHO, REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENO Y BALATAS**




31/05/2025 14:2



VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1681	Fecha:	31/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,202 HRS

***REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS LADO IZQUIERDO, REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1681	Fecha:	31/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,202 HRS

***REEMPLAZO DE CILINDROS DE FRENO DE AMBOS LADOS, REEMPLAZO DE BALATAS LADO DERECHO**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1681	Fecha:	31/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,202 HRS

*REEMPLAZO DE RETEN DE MAZA DELANTERA LADO IZQUIERDO





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1681	Fecha:	31/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,202 HRS

***REEMPLAZO DE RETEN DE MAZA DELANTERA LADO DERECHO**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1681	Fecha:	31/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,202 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

