

Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF1369	Fecha:	17/05/2025
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST	Serie:		Ubicación:	TALLER	Horómetro:	146,544 KM

***REVISIÓN DE RUIDO ANORMAL EN BALERO DE COLLARIN DE CLUTCH**

Cliente:	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	No. de Orden:	KAUF 1369
Solicitante:		Fecha:	21/Abr/2025
Ubicación:	TALLER	Código QR:	V-04
		Tipo de Servicio:	LEVANTAMIENTO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
CAMIONETA VOLKSWAGEN ROBUST CS 2022 S. 9BWKB45UXNP015275		

FALLA REPORTADA		
REVISIÓN DE RUIDO ANORMAL EN BALERO DE COLLARIN DE CLUTCH		

Orden	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLA

OBSERVACIONES		
* Reemplazo de Kit de clutch * Falta alineación y balanceo.		

Fecha del Servicio:	17-05-2025	Horómetro:	Km. 146544
---------------------	------------	------------	------------

Nombre y Firma del Cliente: _____

Nombre y Firma del Técnico: Orlando Hernández

Nombre y Firma del Auxiliar: _____

Unidad: 010000

Hoja 1