



VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1713	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,056 HRS

****MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS****

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1713	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,056 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1713	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,056 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1713	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,056 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1713	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,056 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1713	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,056 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1713	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,056 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1713	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,056 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1713	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,056 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1713	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,056 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1713	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,056 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1713	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,056 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1713	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,056 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

REQUIERE REEMPLAZO DE BATERIA