



|                 |          |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|----------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | KAUFMANN | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-05      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1755     | <b>Fecha:</b>     | 11/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE    | <b>Modelo:</b>      | H40D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394F02029 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE SILVA | <b>Horómetro:</b> | 13,803 HRS |

## ***“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE COMBUSTIBLE”***

### **\*REEMPLAZO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE DAÑADA**

