



|          |        |              |              |            |           |            |          |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0315 | N. Orden:  | KAUF1714 | Fecha:     | 11/06/2025 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FGU25    | Serie:     | 91395     | Ubicación: | TIZIMIN  | Horómetro: | 7,749 HRS  |

## ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"***

### **\*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1714 | <b>Fecha:</b>     | 11/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 91395     | <b>Ubicación:</b> | TIZIMIN  | <b>Horómetro:</b> | 7,749 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



[WWW.KAUFMANN.MX](http://WWW.KAUFMANN.MX)



|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1714 | <b>Fecha:</b>     | 11/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 91395     | <b>Ubicación:</b> | TIZIMIN  | <b>Horómetro:</b> | 7,749 HRS  |

**\*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1714 | <b>Fecha:</b>     | 11/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 91395     | <b>Ubicación:</b> | TIZIMIN  | <b>Horómetro:</b> | 7,749 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1714 | <b>Fecha:</b>     | 11/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 91395     | <b>Ubicación:</b> | TIZIMIN  | <b>Horómetro:</b> | 7,749 HRS  |

### \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1714 | <b>Fecha:</b>     | 11/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 91395     | <b>Ubicación:</b> | TIZIMIN  | <b>Horómetro:</b> | 7,749 HRS  |

### \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1714 | <b>Fecha:</b>     | 11/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 91395     | <b>Ubicación:</b> | TIZIMIN  | <b>Horómetro:</b> | 7,749 HRS  |

## \*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1714 | <b>Fecha:</b>     | 11/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 91395     | <b>Ubicación:</b> | TIZIMIN  | <b>Horómetro:</b> | 7,749 HRS  |

## \*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1714 | <b>Fecha:</b>     | 11/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 91395     | <b>Ubicación:</b> | TIZIMIN  | <b>Horómetro:</b> | 7,749 HRS  |

**\*ENGRASADO EN GENERAL**





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1714 | <b>Fecha:</b>     | 11/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 91395     | <b>Ubicación:</b> | TIZIMIN  | <b>Horómetro:</b> | 7,749 HRS  |

## \*ENGRASADO EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1714 | <b>Fecha:</b>     | 11/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 91395     | <b>Ubicación:</b> | TIZIMIN  | <b>Horómetro:</b> | 7,749 HRS  |

**\*LUBRICADO DE CADENAS**





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1714 | <b>Fecha:</b>     | 11/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 91395     | <b>Ubicación:</b> | TIZIMIN  | <b>Horómetro:</b> | 7,749 HRS  |

## \*HORÓMETRO

