



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1718	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,234 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1718	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,234 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1718	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,234 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



WWW.KAUFMANN.MX



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1718	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,234 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1718	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,234 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1718	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,234 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1718	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,234 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1718	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,234 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1718	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,234 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1718	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,234 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1718	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,234 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1718	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,234 HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF1718	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,234 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE 2 LLANTAS TRASERAS Y 2 DELANTERAS**