



|                 |            |                     |        |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | TENOCITRUS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0102 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1790     | <b>Fecha:</b>     | 16/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA     | <b>Modelo:</b>      | 7BCU18 | <b>Serie:</b>     | 68275     | <b>Ubicación:</b> | HUIMANGUILLO | <b>Horómetro:</b> | 9,945 HRS  |

***“REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLA, SE APAGA”***

**\*AJUSTE DE CADENA CENTRAL POR QUE ESTABA FUERA DE SU POLEA**





VHSA-0102

|                 |            |                     |        |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | TENOCITRUS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0102 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1790     | <b>Fecha:</b>     | 16/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA     | <b>Modelo:</b>      | 7BCU18 | <b>Serie:</b>     | 68275     | <b>Ubicación:</b> | HUIMANGUILLO | <b>Horómetro:</b> | 9,945 HRS  |

**\*SE AJUSTA ABRAZADERA EN FUGA DE ACEITE**





|                 |            |                     |        |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | TENOCITRUS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0102 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1790     | <b>Fecha:</b>     | 16/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA     | <b>Modelo:</b>      | 7BCU18 | <b>Serie:</b>     | 68275     | <b>Ubicación:</b> | HUIMANGUILLO | <b>Horómetro:</b> | 9,945 HRS  |

**\*SE CORRIGE FALSO CONTACTO EN TERMINAL**

