



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0377	N. Orden:	KAUF1729	Fecha:	06/06/2025
Equipo:	CAMION	Modelo:	CITY STAR 5 EURO V	Serie:	3JA1SCB20LK002382	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE DEPÓSITO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0377	N. Orden:	KAUF1729	Fecha:	06/06/2025
Equipo:	CAMION	Modelo:	CITY STAR 5 EURO V	Serie:	3JA1SCB20LK002382	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE DEPÓSITO DE ANTICONGELANTE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0377	N. Orden:	KAUF1729	Fecha:	06/06/2025
Equipo:	CAMION	Modelo:	CITY STAR 5 EURO V	Serie:	3JA1SCB20LK002382	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FLECHA CARDAN COMPLETA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0377	N. Orden:	KAUF1729	Fecha:	06/06/2025
Equipo:	CAMION	Modelo:	CITY STAR 5 EURO V	Serie:	3JA1SCB20LK002382	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE FLECHA CARDAN COMPLETA**

