




Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0364	N. Orden:	KAUF1686	Fecha:	18/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5975	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	9,640 HRS

“REEMPLAZO DE REFACCIONES PARA REPARACIÓN DE MECANISMO DE CLAXON ORIGINAL”



***REEMPLAZO DE CLAXON, CONTACTO SUPERIOR E INFERIOR Y BASE DE CLAXON**





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0364	N. Orden:	KAUF1686	Fecha:	18/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5975	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	9,640 HRS

***REEMPLAZO DE CLAXON, CONTACTO SUPERIOR E INFERIOR Y BASE DE CLAXON**





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0364	N. Orden:	KAUF1686	Fecha:	18/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5975	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	9,640 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

SE RECOMIENDA CAMBIAR DE BATERÍA Y TERMINALES DE LA MISMA

