




VHSA - 0059

Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1819	Fecha:	12/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,708 HRS

*REEMPLAZO DE TERMOSTATO





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1819	Fecha:	12/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,708 HRS

*REEMPLAZO DE TERMOSTATO





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1819	Fecha:	12/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,708 HRS

OBSERVACIONES:





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1819	Fecha:	12/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,708 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- COTIZAR BUJIAS PRECALENTADORAS