



Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0333	N. Orden:	KAUF1645	Fecha:	18/06/2025
Equipo:	ZOOMLION	Modelo:	FD40	Serie:	6011358085	Ubicación:	CHIPILO	Horómetro:	387 HRS

*REPARACIÓN DE CLAXON DAÑADO





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0333	N. Orden:	KAUF1645	Fecha:	18/06/2025
Equipo:	ZOOMLION	Modelo:	FD40	Serie:	6011358085	Ubicación:	CHIPILO	Horómetro:	387 HRS


*REPARACIÓN DE CLAXON DAÑADO





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0333	N. Orden:	KAUF1645	Fecha:	18/06/2025
Equipo:	ZOOMLION	Modelo:	FD40	Serie:	6011358085	Ubicación:	CHIPILO	Horómetro:	387 HRS

OBSERVACIONES:





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0333	N. Orden:	KAUF1645	Fecha:	18/06/2025
Equipo:	ZOOMLION	Modelo:	FD40	Serie:	6011358085	Ubicación:	CHIPILO	Horómetro:	387 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE KIT DE ALMOHADILLAS DE CLAXON
- REQUIERE REEMPLAZO DE BALERO DE CARGA DE EJE DE DIRECCIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERA Y ABRAZADERAS DE LINEAS DIESEL
- REQUIERE REPARACIÓN DE ESCAPE, MOFLE DAÑADO

