



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1767	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,751 HRS

“CONEXIÓN DE MANGUERA EN MAL ESTADO”

***REEMPLAZO DE MANGUERA , POR CONEXIÓN FISURADA, (MANGUERA DE LA BOMBA HIDRÁULICA AL BANCO HIDRÁULICO) Y RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)**

