

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1785	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,214 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRAS”

*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1785	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,214 HRS

OBSERVACIONES:



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1785	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,214 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR**



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1785	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,214 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1785	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,214 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1785	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,214 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1785	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,214 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1785	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,214 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1785	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,214 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1785	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,214 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1785	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,214 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL

:





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1785	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,214 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1785	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,214 HRS

***LUBRICADO DE CADENAS**



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1785	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,214 HRS

***HORÓMETRO**



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1785	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,214 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE GRASERA DE TERMINAL DE DIRECCIÓN
- REQUIERE POLEA GUIA DE MANGUERA LADO IZQUIERDO SE AJUSTARON LOS TORNILLOS
- GUARDA DE CARGA DOBLADA POR GOLPE

