



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,989 HRS

*LAVADO Y LUBRICADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,989 HRS

*LAVADO Y LUBRICADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,989 HRS

*LAVADO Y LUBRICADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,989 HRS

*LAVADO Y LUBRICADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,989 HRS

*LAVADO Y LUBRICADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,989 HRS

*LAVADO Y LUBRICADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,989 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,989 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS

