




Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	HRS

***REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA: NO ARRANCA**


***SE REALIZA REPARACIÓN DE LINEAS, SE HABILITA FUNCIÓN DE DISPLAY, PANEL DE INSTRUMENTOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FUSIBLE 20 AMP





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	HRS

PLACA DE DATOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LOS 04 JOYSTICKS
- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE POTENCIOMETRO DE AVANCE Y REVERSA, CON SU MECANISMO