



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1870	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,356 HRS


***RECOLECCIÓN DE MONTACARGA, SE NECESITA LIMPIEZA PARA IDENTIFICAR POSIBLES FUGAS DE ACEITE POR PRESENCIA DE HUMEDAD**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1870	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,356 HRS

*RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1870	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,356 HRS

*RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1870	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,356 HRS

*RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1870	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,356 HRS

*RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1870	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,356 HRS

***RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1870	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,356 HRS

***RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1870	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,356 HRS

*RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1870	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,356 HRS

*RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1870	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,356 HRS

*RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1870	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,356 HRS

*RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1870	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,356 HRS

*RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS



WWW.KAUFMANN.MX



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1870	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,356 HRS

***NO CUENTA CON EXTINTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1870	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,356 HRS

***HORÓMETRO**

