




Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0374	N. Orden:	KAUF1692	Fecha:	25/06/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	AT20D40183	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	732 HRS

***SE DESMONTA FLECHA DE MANDO FINAL DERECHO, SE LIMPIA Y SE LIJA SUPERFICIE DE LA FLECHA PARA COLOCAR SILICÓN E INSTALAR DE NUEVO**





Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0374	N. Orden:	KAUF1692	Fecha:	25/06/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	AT20D40183	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	732 HRS

***SE DESMONTA FLECHA DE MANDO FINAL DERECHO, SE LIMPIA Y SE LIJA SUPERFICIE DE LA FLECHA PARA COLOCAR SILICÓN E INSTALAR DE NUEVO, EQUIPO QUEDA OPERATIVO SIN FUGA DE ACEITE**





Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0374	N. Orden:	KAUF1692	Fecha:	25/06/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	AT20D40183	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	732 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

