



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1884	Fecha:	01/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,316 HRS

“FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR MANGUERA DE DESLIZAMIENTO”

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE DESPLAZADOR**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1884	Fecha:	01/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,316 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE DESPLAZADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1884	Fecha:	01/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,316 HRS

***SE REEMPLAZA TUERCA CASTILLO DE GATO DE ADITAMENTO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1884	Fecha:	01/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,316 HRS

***SE REEMPLAZA TUERCA CASTILLO DE GATO DE ADITAMENTO**

