



Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF1895	Fecha:	01/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,033 HRS

"FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN"

***REEMPLAZO DE JUNTA DE BOMBA DE AGUA**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF1895	Fecha:	01/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,033 HRS

***SE COLOCA CINTA TEFLON EN BAYONETA**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF1895	Fecha:	01/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,033 HRS

***SE CORRIGE FUGA DE ACEITE EN CONEXIÓN DE LA TRANSMISIÓN, SE CORTO UN TRAMO DAÑADO DE MANGUERA DE ENFRIADOR**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF1895	Fecha:	01/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,033 HRS

*LAVADO DE EQUIPO, PARA VERIFICACIÓN DE FUGAS





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF1895	Fecha:	01/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,033 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE CALIBRAN FRENOSEPERO YA NO ABREN MÁS LAS BALATAS, REQUIERE CAMBIO DE BALATAS
- SE AJUSTAN MANGUERAS VIAJERAS