



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1810	Fecha:	26/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,167 HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE DIRECCIÓN Y REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN”

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1810	Fecha:	26/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,167 HRS


***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1810	Fecha:	26/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,167 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1810	Fecha:	26/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,167 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1810	Fecha:	26/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,167 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1810	Fecha:	26/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,167 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1810	Fecha:	26/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,167 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL

