

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1861	Fecha:	26/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,167 HRS


“REEMPLAZO DE CABEZA DE MOTOR, JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS, FILTRO Y ACEITE DE MOTOR”

***REEMPLAZO DE CABEZA DE MOTOR**



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1861	Fecha:	26/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,167 HRS

*REEMPLAZO DE CABEZA DE MOTOR




Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1861	Fecha:	26/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,167 HRS

***REEMPLAZO DE JUNTAS DE CABEZA DE MOTOR**



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1861	Fecha:	26/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,167 HRS

*REEMPLAZO DE CABEZA DE MOTOR



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1861	Fecha:	26/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,167 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR**





DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1861	Fecha:	26/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,167 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- TAPÓN DEL RADIADOR NO SELLA BIEN