



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,004 HRS

“DESPLAZADOR DE SALIÓ DE SU BASE”

*SE DESMONTA DESPLAZADOR PARA REPARACIÓN DE SEGURO DE BASE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,004 HRS

***SE DESMONTA DESPLAZADOR PARA REPARACIÓN DE SEGURO DE BASE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,004 HRS

***SE DESMONTA DESPLAZADOR PARA REPARACIÓN DE SEGURO DE BASE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,004 HRS

***SE DESMONTA DESPLAZADOR PARA REPARACIÓN DE SEGURO DE BASE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,004 HRS

***PLACA DE DATOS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,004 HRS

*REPARACIÓN DE DESPLAZADOR

