



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1873	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,357 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE EN CILINDRO HIDRÁULICO DE LEVANTE CENTRAL”

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1873	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,357 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1873	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,357 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1873	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,357 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1873	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,357 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1873	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,357 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1873	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,357 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1873	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,357 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1873	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,357 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1873	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,357 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1873	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,357 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1873	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,357 HRS

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1873	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,357 HRS

***LUBRICADO DE CADENAS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1873	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,357 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTROS HIDRÁULICOS
- REQUIERE CAMBIO DE BOMBA HIDRÁULICA YA QUE ESTA PASANDO ACEITE HIDRÁULICO
- PARRILA DE GUARDA DE CARGA GOLPEADA