



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS"

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN Y RETORNO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE CABLES DE BUJAS, TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS



*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS



*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS



OBSERVACIONES:





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS



*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS


*REVISIÓN DE LUCES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1923	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***SE REEMPLAZA TRAMO DE MANGUERA DEL RETROCESO HIDRÁULICO POR FUGA DE ACEITE**

