



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS


*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS


***REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

*LIMPIEZA DE DEPÓSITO Y REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

*DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO Y ENGRASADO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	10,659 HRS



***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	10,659 HRS


***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS


***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

*LAVADO A PRESIÓN DE CARRO PORTAHORQUILLAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

***LAVADO A PRESIÓN DE CARRO PORTAHORQUILLAS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

*ENGRASADO DE BALEROS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

***ENGRASADO DE BALEROS Y DESPLAZADOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0418	N. Orden:	KAUF1891	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,064 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE VAQUELAS DE DESPLAZADOR
- REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DEL DESPLAZADOR VIAJERAS
- REEMPLAZAR 2 ESPEJOS LATERALES YA QUE NO AJUSTAN