



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF1957	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	26,693 HRS

“NO ARRANCA, REEMPLAZO DE BATERIA”

***REEMPLAZO DE BATERIA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF1957	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	26,693 HRS

***SE AJUSTA Y SE LIMPIA CONECTOR DEL CUERPO DE ACCELERACIÓN PUESTO QUE UN PIN ESTA SULFATADO Y PROXIMAMENTE A QUEBRARSE OCASIONANDO FALLO EN ACELERAMIENTO, REQUIERE REEMPLAZO**

***REQUIERE REEMPLAZO DE FUSIBLES EN TERMINAL POSITIVO DE BATERIA**

