



Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF1911	Fecha:	05/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:		Horómetro:	16,053 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF1911	Fecha:	05/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:		Horómetro:	16,053 HRS


***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF1911	Fecha:	05/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:		Horómetro:	16,053 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





MONT-21

Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF1911	Fecha:	05/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:		Horómetro:	16,053 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





MONT-21

Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF1911	Fecha:	05/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:		Horómetro:	16,053 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF1911	Fecha:	05/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:		Horómetro:	16,053 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF1911	Fecha:	05/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:		Horómetro:	16,053 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF1911	Fecha:	05/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:		Horómetro:	16,053 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF1911	Fecha:	05/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:		Horómetro:	16,053 HRS

***LUBRICADO DE CADENAS**





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF1911	Fecha:	05/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:		Horómetro:	16,053 HRS

***REVISIÓN DE LUCES, REQUIERE REEMPLAZO DE 2 FAROS DELANTEROS**





MONT-21

Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF1911	Fecha:	05/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:		Horómetro:	16,053 HRS

OTRAS OBSERVACIONES

- SILLA DE OPERADOR ROTA DE TAPIZADO
- REQUIERE REEMPLAZO DE 2 FAROS DELANTEROS
- REEMPLAZAR BLUESPOT

