



Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	04/07/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,450 HRS

"FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO"

***REEMPLAZO DE MANGUERA ROTA POR EMPLOYEE**





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	04/07/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,450 HRS	

***REEMPLAZO DE MANGUERA ROTA POR EMPLAYE**





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	04/07/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,450 HRS	

*REEMPLAZO DE MANGUERA ROTA POR EMPLAYE





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	04/07/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,450 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

