



Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0373	N. Orden:	KAUF1956	Fecha:	09/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP100	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,966 HRS

“INSTALACIÓN DE BOMBA DE FRENOS DE AIRE”





Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0373	N. Orden:	KAUF1956	Fecha:	09/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP100	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,966 HRS

*INSTALACIÓN DE BOMBA DE FRENOS DE AIRE





Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0373	N. Orden:	KAUF1956	Fecha:	09/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP100	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,966 HRS

***INSTALACIÓN DE BOMBA DE FRENOS DE AIRE**





Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0373	N. Orden:	KAUF1956	Fecha:	09/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP100	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,966 HRS

*LIMPIEZA A DEPÓSITO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0373	N. Orden:	KAUF1956	Fecha:	09/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP100	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,966 HRS

***LIMPIEZA A DEPÓSITO DE LIQUIDO DE FRENOS**





Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0373	N. Orden:	KAUF1956	Fecha:	09/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP100	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,966 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE TORRETA
- REVISAR LINEA DE REVERSA Y CAMBIO DE 2 REVERSEROS