




Empresa: MONTACARGAS GALERIAS		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro: 3,928 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación: CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,928 HRS	

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro: 3,928 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación: CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,928 HRS	

*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO Y FILTRO DE CEDAZO DE TRANSMISIÓN





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación: CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,928 HRS	

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,928 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación: CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,928 HRS	


*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación: CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,928 HRS	

*REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro: 3,928 HRS

*SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro: 3,928 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,928 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro: 3,928 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro: 3,928 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro: 3,928 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro: 3,928 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro: 3,928 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,928 HRS


*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,928 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1971	Fecha:	11/07/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,928 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- LLANTAS TRASERAS Y DELANTERA CON DESGASTE

