



Empresa:	ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF1934	Fecha:	07/07/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,763 HRS

“NO ARRANCA Y MANGUERA HIDRÁULICA DE MÁSTIL TIENE DESGASTE”

***SE REALIZAN PRUEBAS DE ARRANQUE Y SE DETECTA QUE NO ESTA ACELERANDO, YA HABÍAS SIDO INTERVENIDO**

***SE CAMBIA CUERPO DE ACELERACIÓN**





Empresa:	ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF1934	Fecha:	07/07/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,763 HRS

***SE CAMBIA 1 BOBINA**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF1934	Fecha:	07/07/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,763 HRS

***SE REEMPLAZA 4 BUJÍAS**

