



VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1927	Fecha:	12/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,205 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1927	Fecha:	12/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,205 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



12/07/2025 14:48



VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1927	Fecha:	12/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,205 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**



12/07/2025 15:59



VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1927	Fecha:	12/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,205 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN



12/07/2025 14:56



VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1927	Fecha:	12/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,205 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1927	Fecha:	12/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,205 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1927	Fecha:	12/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,205 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1927	Fecha:	12/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,205 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1927	Fecha:	12/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,205 HRS

*REVISIÓN DE LUCES





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1927	Fecha:	12/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,205 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1927	Fecha:	12/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,205 HRS

***LUBRICADO DE CADENAS Y LIMPIEZA DE MÁSTIL**





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1927	Fecha:	12/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,205 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

