

Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2009	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	17,869 HRS

“RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS”

***SE RECOLECTA MONTACARGAS OPERATIVO, CON DETALLES DE PINTURA Y DAÑOS EN LLANTAS**





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2009	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	17,869 HRS

*VISTA DE MOTOR





MONT-30

Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2009	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	17,869 HRS

***BATERIA**






Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2009	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	17,869 HRS

*DETALLES DE PINTURA EN CONTRAPESO LADO DERECHO




Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2009	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	17,869 HRS

***RAYONES EN CONTRAPESO LADO IZQUIERDO**



Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2009	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	17,869 HRS

***RAYONES EN CONTRAPESO LADO IZQUIERDO**



Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2009	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	17,869 HRS

***RAYONES EN CONTRAPESO Y PARRILA LADO IZQUIERDO**





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2009	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	17,869 HRS

*DAÑO EN CARROCERIA





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2009	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	17,869 HRS

*DAÑO EN CARROCERIA



Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2009	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	17,869 HRS

*RAYONES EN CONTRAPESO





MONT-30

Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2009	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	17,869 HRS

*DETALLES DE PINTURA LADO IZQUIERDO





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2009	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	17,869 HRS

*DAÑO EN GUARDA DE CARGA Y CARROCERÍA LADO IZQUIERDO





MONT-30

Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2009	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	17,869 HRS

*VERIFICACIÓN DE LUCES





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2009	Fecha:	16/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	17,869 HRS

*HORÓMETRO



Capturada en: moto g23