



MONT-20

Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF2013	Fecha:	17/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	HRS

"SE AHOGA EL EQUIPO"

***SE ENCUENTRA ARNES FUERA DE SU POSICIÓN DE BOBINA, PIN DE BOBINA DAÑADA (DOBLADA), SE REALIZA LIMPIEZA ARNES Y BOBINA PARA ASEGURAR ARNES**





MONT-20

Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF2013	Fecha:	17/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	HRS


***SE ENCUENTRA ARNES FUERA DE SU POSICIÓN DE BOBINA, PIN DE BOBINA DAÑADA (DOBLADA), SE REALIZA LIMPIEZA ARNES Y BOBINA PARA ASEGURAR ARNES**





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF2013	Fecha:	17/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





MONT-20

Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF2013	Fecha:	17/07/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES;

*DISPLAY DAÑADO