



Empresa:	LA FERRE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF2005	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	JHC	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	6,935 HRS

“NO AGARRA EL PEDAL DE ACERCAMIENTO”

***SE CALIBRA PEDAL DE ACERCAMIENTO CON SU TORNILLO DE AJUSTE**





Empresa:	LA FERRE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF2005	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	JHC	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	6,935 HRS

***SE CALIBRAN FRENOS Y REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITES**





Empresa:	LA FERRE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF2005	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	JHC	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	6,935 HRS

***HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS**





Empresa:	LA FERRE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF2005	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	JHC	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	6,935 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN (PRESENTA HUMEDAD)
- REQUIERE SERVICIO AL SISTEMA DE FRENO Y REVISAR ESTADO DE LAS BALATAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE TORNILLO DE PEDAL DE ACERCAMIENTO DEBIDO A QUE PRESENTA DESGASTE

