



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (50 LTS)**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

***DESMONTAJE DE DESPLAZADOR PARA REPARACIÓN DEL SEGURO YA QUE SE CORRIA LA VAQUELA AL NO TENER EL SEGURO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

*ENGRASADO DE DESPLAZADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1881	Fecha:	15/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	3,572 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE VAQUELA INFERIOR