



Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2066	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS


“RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS A BASE KAUFMANN”





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2066	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***PRESENTA FUGA DE ACEITE EN BANCO HIDRÁULICO, CILINDROS DE DESPLAZADOR**





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2066	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*FUGA DE ACEITE





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2066	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***LLANTA DE TRACCIÓN IZQUIERDA CON DESPRENDIMIENTO, CILINDRO DE DIRECCIÓN PRESENTA FUGA DE ACEITE**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2066	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*TANQUE DE GAS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2066	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS


***ESCAPE**





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2066	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS


*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2066	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REVISIÓN DE LUCES





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2066	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REVISIÓN DE LUCES





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2066	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***TAPA DE FILTRO DE AIRE, ASIENTO Y VISTA GENERAL DE MOTOR**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2066	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***NO FUNCIONA EL CLÁXON, EL TABLERO PRESENTA FALLA EN HORÓMETRO Y LUCES DE TESTIGO**





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2066	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***DETALLES DE PINTURA EN CARROCERIA**





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2066	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS**





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2066	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***VISTA GENERAL DE EQUIPO**





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2066	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***SE RECOLECTAN 4 LLANTAS**

