



Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	EDSEL GERONIMO	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1979	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,726 HRS

“REEMPLAZO DE RETEN DE BOMBA DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DE JUNTAS DE BANCO DE TRANSMISIÓN, JUNTA DE BANCO DE VALVULAS DE TRANSMISIÓN, DESMONTANDO Y MONTANDO TRANSMISIÓN, SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN”

***REEMPLAZO DE RETEN DE BOMBA DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	EDSEL GERONIMO	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1979	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,726 HRS


*REEMPLAZO DE JUNTA DE TRANSMISIÓN





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	EDSEL GERONIMO	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1979	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,726 HRS

*REEMPLAZO DE JUNTA DE BANCO DE VÁLVULAS





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	EDSEL GERONIMO	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1979	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,726 HRS

*REEMPLAZO DE RETEN DE CIGUEÑAL





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	EDSEL GERONIMO	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1979	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,726 HRS

*REEMPLAZO DE O-RING DE BANCO DE VÁLVULAS





VHSA - 0033

Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	EDSEL GERONIMO	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1979	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,726 HRS

***REEMPLAZO DE 2 RETENES DE YUGOS**



Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	EDSEL GERONIMO	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1979	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,726 HRS

*MONTADO DE TRANSMISIÓN



Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	EDSEL GERONIMO	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1979	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,726 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (19 LTS)**





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	EDSEL GERONIMO	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1979	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,726 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE CHICOTE DE ACELERACIÓN YA QUE SE QUEDA ACELERADO
- EL SWITCH DE ARRANQUE ESTA BARRIDA LAS CUERDAS REQUIERE REEMPLAZO
- RECUBRIMIENTO DE CALENTAMIENTO DE MOTOR ESTA ROTO
- REQUIERE JUNTA DE CÁRTER DEL MOTOR DESCARTANDO OTRAS FUGAS EN TRANSMISIÓN
- REQUIERE SERVICIO DE MOTOR, CAMBIO DE DAMPER Y RETEN FRONTAL

