



Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0430	N. Orden:	KAUF2072	Fecha:	31/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08075	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	82,595 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICA**





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0430	N. Orden:	KAUF2072	Fecha:	31/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08075	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	82,595 HRS

*FUGA DE ACEITE EN CONEXIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0430	N. Orden:	KAUF2072	Fecha:	31/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08075	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	82,595 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0430	N. Orden:	KAUF2072	Fecha:	31/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08075	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	82,595 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA A BANCO DE VÁLVULAS**

