



Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0431	N. Orden: KAUF2076	Fecha: 30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08079	Ubicación: MERIDA	Horómetro: 18,769 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0431	N. Orden: KAUF2076	Fecha: 30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08079	Ubicación: MERIDA	Horómetro: 18,769 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0431	N. Orden: KAUF2076	Fecha: 30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08079	Ubicación: MERIDA	Horómetro: 18,769 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN**



30/07/2025 13:28



Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0431	N. Orden: KAUF2076	Fecha: 30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08079	Ubicación: MERIDA	Horómetro: 18,769 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN**



30/07/2025 12:37



Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0431	N. Orden: KAUF2076	Fecha: 30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08079	Ubicación: MERIDA	Horómetro: 18,769 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN**





Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0431	N. Orden:	KAUF2076	Fecha:	30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie:	5AM08079	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,769 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

